

AP-SH2A-6A RTCの不具合について

1版 2013年9月11日

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、弊社製品 AP-SH2A-6A に搭載されている RTC の不具合についてご案内致します。


1. 対象製品

対象製品 : AP-SH2A-6A
対象製品番号 : 01510011 ~ 01510140

2. 問題点

[内容]

AP-SH2A-6A 回路図に未実装と記載されている R6 が実装されていたため、RTC のクロックが発振しない場合があります。
RTC を使用しない場合には動作に問題はありません。



3. 修正内容

[問題点]

R6 を未実装に変更します。

該当製品をご購入のお客様は、お手数ですが下記サポートまでご連絡ください。修理対応についてご案内いたします。

本件についてのお問い合わせ

株式会社アルファプロジェクト 技術サポート
FAX 053-401-0035
E-MAIL query@apnet.co.jp

*お電話での受付はおこなっておりませんのでご了承ください。

ご注意

- ・本文書の著作権は、株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点、誤りなどお気づきの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。



株式会社アルファプロジェクト
〒431-3114
静岡県浜松市東区積志町 834
<http://www.apnet.co.jp>
E-MAIL : query@apnet.co.jp