

AP-RX63N-0A 部品の誤実装について

2.1 版 2023 年 10 月 02 日

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。
 この度、弊社製品 AP-RX63N-0A の部品の誤実装についてご案内致します。


1. 対象製品

対象製品 : AP-RX63N-0A
 対象製品番号 : 01550011 ~ 01550190

2. 内容

[内容]

回路図上、未実装と記載されている R59 が実装されていました。
 JP17 を未はんだとして使用する場合、IC16、IC17 のバッファがディセーブルに固定されない場合がありますが、動作に問題はありません。



3. 修正内容

[問題点]

R59 を未実装に変更します。

該当製品をご購入のお客様は、お手数ですが下記サポートまでご連絡ください。修理対応についてご案内いたします。

本件についてのお問い合わせ

株式会社アルファプロジェクト 技術サポート

FAX 053-401-0035

E-Mail query@apnet.co.jp

*お電話での受付はおこなっておりませんのでご了承ください。

改定履歴

版数	日付	改定内容
1 版	2013/09/11	新規作成
2 版	2021/01/27	「本件についてのお問い合わせ」修正 「ご注意」修正
2.1 版	2023/10/02	住所の更新

ご注意

- ・本文書の著作権は、株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一不審な点、誤りなどお気づきの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。



株式会社アルファプロジェクト
〒431-3114
静岡県浜松市中央区積志町 834
<https://www.apnet.co.jp>
E-Mail: query@apnet.co.jp